



**ОТЧЕТ
ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

**ДЕРЕВНИ ВЫБЬЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-ЛУЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ЗАКАЗЧИК:
Глава администрации



И.И. Казарян

РАЗРАБОТЧИК:
Генеральный директор
ООО «НПГ «ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ»



В.Н. Ватлин

Санкт-Петербург,
2019 год

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| | | |
|--|-------|----------------|
| Генеральный директор ООО «НПГ «ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ» | _____ | В. Н. Ватлин |
| Инженер-проектировщик 2 категории | _____ | В. С. Воронов |
| Инженер-проектировщик 3 категории | _____ | О. Н. Ярова |
| Специалист технического отдела | _____ | Н. А. Медведев |

Оглавление

| | |
|--|-----------|
| ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | 4 |
| ВВЕДЕНИЕ..... | 5 |
| 1 ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ | 6 |
| 2 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ | 12 |
| 2.1. Оценка технического состояния автомобильной дороги 1 | 13 |
| 2.2. Оценка технического состояния автомобильной дороги 2 | 16 |
| 2.3. Оценка технического состояния автомобильной дороги 3 | 18 |
| 2.4. Оценка технического состояния автомобильной дороги 4 | 20 |
| 2.5. Оценка технического состояния автомобильной дороги 5 | 22 |
| 3. ВЫВОД..... | 24 |
| 3.1 Автомобильная дорога 1 | 24 |
| 3.2 Автомобильная дорога 2 | 24 |
| 3.3 Автомобильная дорога 3 | 25 |
| 3.4 Автомобильная дорога 4 | 25 |
| 3.5 Автомобильная дорога 5 | 25 |
| Приложение 1. Свидетельства измерительного оборудования | 27 |

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

При выполнении работ была проведена первичная диагностика дорог с применением методов инструментального и визуального обследования.

При оценке технического состояния дорог, использовались специализированные приборы и оборудование, в количестве достаточном для проведения обследования по параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог (в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 №150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»). Данное оборудование внесено в государственный реестр средств измерения РФ.

Таблица 1

Специализированные приборы и оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Тип оборудования | Свидетельство о поверке | № в Государственном реестре средств измерения | Примечания |
|-------|------------------------------|------------------|---|---|---------------------|
| 1. | Рейка дорожная универсальная | РДУ-АНДОР | №237-03 действителен до 16.05.2020 г. | 40199-14 | см. приложение 1 |
| 2. | Курвиметр дорожный | КП-230м РДТ | №381700 действителен до 11.07.2020 г. | 51836-12 | см. приложение 1 |



Курвиметр дорожный КП-230м РДТ



Рейка дорожная универсальная РДУ-АНДОР



Лаборатория на базе УАЗ-390995

ВВЕДЕНИЕ

Объектом оценки являются автомобильные дороги деревни Выбье муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Целью работы является диагностика и оценка состояния дорог, получение полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям движения.

Общая оценка качества и состояния автомобильных дорог производится по показателям потребительских свойств, обеспечиваемых фактическим уровнем эксплуатационного содержания, геометрическими параметрами, техническими характеристиками, инженерным оборудованием и обустройством.

Оценку качества и состояния автомобильных дорог производят:

- при сдаче дороги в эксплуатацию после строительства с целью определения начального фактического транспортно-эксплуатационного состояния и сопоставления с нормативными требованиями;
- периодически в процессе эксплуатации для контроля за динамикой изменения состояния дороги, прогнозирования этого изменения и планирования работ по ремонту и содержанию;
- при разработке плана мероприятий или проекта реконструкции, капитального ремонта или ремонта для определения ожидаемого транспортно-эксплуатационного состояния, сопоставления его с нормативными требованиями и оценки эффективности намеченных работ;
- после выполнения работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту на участках выполнения этих работ с целью определения фактического изменения транспортно-эксплуатационного состояния дорог.

По результатам диагностики и оценки состояния дорог в процессе эксплуатации выявляют участки дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию и, руководствуясь «Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», определяют виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.

1 ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Освещение

Согласно ГОСТ 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» стационарное электрическое освещение на автомобильных дорогах предусматривают на участках, проходящих по населенным пунктам и за их пределами на расстоянии от них не менее 100 м.

Поперечный и продольные уклоны, радиусы кривых в плане

Согласно таблице 5.3 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» устанавливаются требования к продольным и наименьшим радиусам кривых в соответствии с таблицами ниже.

Таблица 2

| Расчетная скорость, км/ч | Наибольшие продольные уклоны, ‰ | Наименьшие радиусы кривых, м | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|----------|------|
| | | в плане | | в продольном профиле | | |
| | | Основные | В горной местности | выпуклых | вогнутых | |
| Основные | В горной местности | | | | | |
| 150 | 30 | 1200 | 1000 | 30000 | 8000 | 4000 |
| 120 | 40 | 800 | 600 | 15000 | 5000 | 2500 |
| 100 | 50 | 600 | 400 | 10000 | 3000 | 1500 |
| 80 | 60 | 300 | 250 | 5000 | 2000 | 1000 |
| 60 | 70 | 150 | 125 | 2500 | 1500 | 600 |
| 50 | 80 | 100 | 100 | 1500 | 1200 | 400 |
| 40 | 90 | 60 | 60 | 1000 | 1000 | 300 |
| 30 | 100 | 30 | 30 | 600 | 600 | 200 |

Поперечные уклоны проезжей части (кроме участков кривых в плане, на которых предусматривается устройство виражей) принимают в зависимости от числа полос движения и климатических условий по таблице 5.16.

Таблица 3

| Категория дороги | Поперечный уклон, ‰ | | | |
|--|----------------------------|---------|----|----|
| | Дорожно-климатические зоны | | | |
| | I | II, III | IV | V |
| I | | | | |
| а) при двускатном поперечном профиле каждой проезжей части | 15 | 25 | 25 | 20 |
| б) при односкатном профиле: | | | | |
| первая и вторая полосы от разделительной полосы | 15 | 20 | 20 | 15 |
| третья и последующие полосы | 20 | 25 | 25 | 20 |
| II-IV | 15 | 20 | 20 | 15 |

На гравийных и щебеночных покрытиях поперечный уклон принимают 25-30‰, а на покрытиях из грунтов, укрепленных местными материалами, и на мостовых из колотого и булыжного камня - 25-35‰.

Нормирование дефектов.

Согласно таблице 2 п.7 ГОСТ 33180-2014 состояние покрытия проезжей части дороги должно соответствовать требованиям, указанным ниже.

Таблица 4

| Вид дефекта | Размер дефекта по уровню содержания | | | | |
|--|-------------------------------------|------|-------|-------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повреждения (выбоины и проломы) площадью менее 0,09 м, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, м не более | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,1 |
| Раскрытые необработанные трещины на асфальтобетонных дорогах и цементобетонных покрытиях (в т. ч. Температурные трещины и сетка трещин по полосам наката) шириной раскрытия более 3 мм суммарной д на 1000 м, м не более | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | Не устанавливают |
| Разрушенные и незаполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии | Не допускаются | | | | |
| Загрязнения покрытия у кромок: толщина слоя загрязнения не более 1,5 см, шириной до 0,5 м, на 1000 м кромок покрытия, м не более | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 |
| Не обеспечен водоотвод на проезжей части | Не допускается | | | | |

Состояние мостовых сооружений должно соответствовать требованиям таблицы 5.

Таблица 5

| Вид дефекта | Размер дефекта по уровню содержания | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|-----|------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Загрязнение проезжей части мостовых сооружений вдоль ограждений и тротуаров, загрязнение тротуаров с толщиной слоя загрязнения в населенных пунктах не более 0,5 см, вне населенных пунктов не более - 1,0 см, % протяженности, не более | Не допускается | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
| Не обеспечен водоотвод на проезжей части и тротуарах | Не допускается | | | | |
| Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах, глубиной не менее 5 см на 100 м, м площади тротуара, не более | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 2,0 |
| Засорение в водоотводных трубах, лотков и окон в тротуарных блоках, % общего количества, не более | 10,0 | | | | |
| Ограждения, неочищенные от грязи, % протяженности | 2,0 | | | 10,0 | |
| Высота перил менее 110 см | Не допускается | | | | |
| Загрязненные перила | Не допускаются | | | Не устанавливают | |
| Перила не окрашены | Не допускаются | | | Не устанавливают | |
| Плоскость перильного ограждения не вертикальная | Не допускается | | | Не устанавливают | |
| Элементы перильного ограждения не закреплены, деформированные элементы не заменены, нарушено перильное заполнение | Не допускаются | | | | |
| Протечки в деформационных швах в тротуарах | Не допускаются | | | | |
| Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой на 100 м протяженности шва, м не более | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 |
| Износ досок верхнего настила деревянного | Не устанавливают | | | 10,0 | |

| Вид дефекта | Размер дефекта по уровню содержания | | | | |
|---|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| моста, бордюрного бруса более 3 см, наличие коротких вставок, неисправных тротуаров, % от общей площади, не более | | | | | |
| Пролетные строения и пространство под тротуарными блоками не очищены от мусора, грязи, мха, растительности, % общей площади | | 5 | | | 10 |
| Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены | Не допускаются | | | | |
| Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны (не затерты). Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены. Оголение арматуры (или на арматуру не нанесено защитное антикоррозионное покрытие) | Не допускаются | | | | |
| Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов | Не допускается | | | | |
| Незатянутые болты, дефекты заклепок | Не допускаются | | | | |
| Неисправное состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами | Не допускается | | | | |
| Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных), % общей площади покраски, не более | Не допускается | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности | Не допускаются | | | | |
| Не обеспечен водоотвод на насадках опор | Не допускается | | | | |
| Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части | Не допускаются | | | | |
| Дефекты вант и пилонов вантовых мостов | Не допускаются | | | | |
| Металлические элементы опорных частей не окрашены, % общей площади покраски, не более | Не допускаются | 5 | 5 | 10 | 10 |
| На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры | Не допускаются | | | | |
| Трещины и швы на боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) не затерты или не загерметизированы | Не допускаются | | | | |
| Бетонные поверхности опор (насадки, при необходимости тело опор) не окрашены акриловой краской или не обработаны гидрофобизирующими составами на 100 м ² м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 1,6 |
| Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы, на бетонных конусах имеется растительность, % общей площади конусов | 10,0 | | | | |
| Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов | Не допускаются | | | | |
| Холмы грязи под водоотводными трубками | Не допускаются | | | | |
| Размывы подмостовой зоны | Не допускаются | | | | |

| Вид дефекта | Размер дефекта по уровню содержания | | | | |
|---|-------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен) | Не допускаются | | | | |
| Водоотводные лотки (в т.ч. приемные оголовки, гасители) неисправны, не обеспечивают водоотвод | Не допускаются | | | | |
| Разрушенные, размороженные элементы лотков не заменены | Не допускаются | | | | |
| Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, грязи | Не допускаются | | | | |
| Не обеспечен водоотвод в гасителе | Не допускаются | | | | |
| Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью | Не допускаются | | | | |
| Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а также около водоотводных лотков и за гасителем, на 100 м, м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 1,6 |
| Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи | Не допускаются | | | | |
| Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов | Не допускаются | | | | |
| Обочины и ограждения на подходах в пределах шестиметровой зоны не очищены от грязи, мусора | Не допускаются | | | | Не устанавливаются |
| Повреждения отдельных элементов лестничных сходов в зоне искусственных дорожных сооружений | Не допускаются | | | | |

Состояние водопропускных труб должно соответствовать требованиям таблицы 6.

Таблица 6

| Вид дефекта | Размер дефекта по уровню содержания | | | | |
|---|-------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Локальные разрушения укрепления откоса м, не более | Не допускаются | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
| Затывание в водопропускных трубах, в частях от диаметра или высоты сечения трубы по окончании послепагодковой очистки, не более | Не допускается | | | | 1/15 |
| Повреждение оголовков трубы по окончании послепагодковой очистки, м, не более | Не допускаются | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб | Не допускается | | | | |
| Смещение секций трубы по вертикали и горизонтали | Не допускается | | | | |
| Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб | Не допускаются | | | | |
| Застой воды у оголовков водопропускных труб | Не допускается | | | | |

Классификация дорог

Согласно таблице 1 ГОСТ 52398-2005 Основные технические характеристики классификационных признаков автомобильных дорог приведены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Параметры элементов автомобильной дороги | Класс автомобильной дороги | | | | | | | |
|-------|---|----------------------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | автомагистраль | скоростная автомобильная дорога | обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) | | | | | |
| | | | | Категории автомобильной дороги | | | | | |
| | | IA | IB | IV | II | III | IV | V | |
| 1. | Общее число полос движения, штук | 4 и более | 4 и более | 4 и более | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2. | Ширина полосы движения, м | 3,75 | 3,75 | 3,5 - 3,75 | 3,5 - 3,7 5 | 3,5 - 3,7 5 | 3,2 - 5 3,5 | 3 - 3,2 5 | 3,5 - 4,5 |
| 3. | Ширина обочины (не менее), м | 3,75 | 3,75 | 3,25 - 3,75 | 2,5 -3 | 2,5 -3 | 2 - 2,5 | 1,5 -2 | 1 - 1,7 5 |
| 4. | Ширина разделительной полосы, м | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 5. | Пересечение с автомобильными дорогами | в разн. уровнях | в разн. уровнях | допускается пересечение в одном уровне с автомобильными | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне |
| 6. | Пересечение с железными дорогами | в разн. уровнях | в разн. уровнях | в разн. уровнях | в разн. уровнях | в разн. уровнях | в разн. уровнях | в одном уровне | в одном уровне |
| 7. | Доступ к дороге с примыкающей дороги в одном уровне | не допускается | допускается не чаще чем через 5 км | допускается не чаще чем через 5 км | допускается | допускается | допускается | допускается | допускается |
| 8. | Максимальный уровень загрузки дороги движением | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Расчетные параметры улиц и дорог

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расчетные параметры улиц и дорог принимаются по таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
|-------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1. | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2. | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| | Улицы в жилой застройке: | | | | | |
| 3. | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлению с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| 4. | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| 5. | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| 6. | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Согласно таблице 2.5.35 ПУЭ 7 наименьшие расстояния при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Пересечение, сближение или параллельное следование | Наименьшие расстояния, м, при напряжении ВЛ, кВ | | | | | | |
|--|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | До 20 | 35-110 | 150 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| Расстояние по вертикали: | | | | | | | |
| а) от провода до покрытия проезжей части дорог всех категорий | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 16 |
| б) то же, при обрыве провода в смежном пролете | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | - | - |
| Расстояние по горизонтали: | | | | | | | |
| 1. При пересечении дорог всех категорий, за исключением III-С и V: | | | | | | | |
| от основания или любой части опоры до бровки земляного полотна дороги | Высота опоры | | | | | | |
| в стесненных условиях от основания или любой части опоры до подошвы насыпи или до наружной бровки кювета дорог категорий IA, IB и II | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 |
| то же, до дороги категорий III, IV, I-С, II-С | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 15 |
| 2. При пересечении дороги категорий III-С и V: | | | | | | | |
| от основания или любой части опоры до бровки земляного полотна дороги | Высота опоры | | | | | | |
| в стесненных условиях от основания или любой части опоры до подошвы насыпи, наружной бровки, выемки или боковой водотводящей канавы | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 15 |
| 3. При параллельном следовании с дорогами всех категорий: | | | | | | | |
| от основания или любой части опоры до бровки земляного полотна дороги | Высота опоры плюс 5 м | | | | | | |
| от крайнего неотклоненного провода до бровки земляного полотна | 10 | 15 | 15 | 15 | 20* | 30* | 40* |
| то же, в стесненных условиях | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 |

2 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ



Условные обозначения:

- Начало/конец участка
- Улично-дорожная сеть с грунтовым покрытием
- Улично-дорожная сеть с переходным покрытием (ПГС, щебень)

Рисунок 1 – Схема автомобильных дорог деревни Выбье.

2.1. Оценка технического состояния автомобильной дороги 1

Таблица 1.1

Техническая характеристика

| № п/п | Характеристика автомобильной дороги | Ед. изм. | Значение |
|-------|-------------------------------------|----------|----------------------|
| 1. | Протяженность | м | 2316 |
| 2. | Ширина | м | 3-4 |
| 3. | Дефекты | – | Присутствуют |
| 4. | Тип покрытия | – | Переменный |
| 5. | Толщина покрытия | см | – |
| 6. | Состояние покрытия | – | Неудовлетворительное |

Таблица 1.2

Точки изменения уклона

| № п/п | Участок, км | Продольный уклон, ‰ | Поперечный уклон, ‰ |
|-------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1. | 0,000 - 0,143 | -19 | +18 |
| 2. | 0,143 - 0,294 | -15 | +14 |
| 3. | 0,294 - 0,567 | -18 | +12 |
| 4. | 0,567 - 0,776 | -32 | +8 |
| 5. | 0,776 - 0,998 | -10 | +8 |
| 6. | 0,998 - 1,213 | -6 | +10 |
| 7. | 1,213 - 1,443 | +18 | -22 |
| 8. | 1,443 - 1,746 | +26 | -18 |
| 9. | 1,746 - 2,010 | -20 | +16 |
| 10. | 2,010 - 2,299 | -24 | +16 |
| 11. | 2,299 - 2,316 | +120 | +14 |

Автомобильная дорога 1 расположена в деревне Выбье МО «Усть-Лужское сельское поселение». Общая протяженность дороги составляет 2316 м. Проезжая часть дороги имеет дорожную одежду переходного типа (песчано-гравийная смесь) и низшего типа (естественный грунт). Песчано-гравийная смесь присутствует на участке: [472-1453] м. Автомобильная дорога имеет одну полосу движения, ширина дороги составляет 3,0 м. Обочины отсутствуют. Поверхность дороги имеет сильные пластические деформации, которые могут вызывать застой дождевой воды на проезжей части.

По результатам визуального и инструментального обследования на протяжении а/м дороги были выявлены различные дефекты (см. табл. 1.3):

- Отсутствие обочин;
- Пластическая деформация покрытия;
- Растительность с обеих сторон дороги высотой более 15 см;
- Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до проезжей части менее 1,5 м, что не соответствует требованиям ПУЭ 7.

Эксплуатационное состояние данного участка дороги – неудовлетворительное, необходим ремонт. Обочины отсутствуют. Водосток естественный – по рельефу.

Таблица 1.3

Фототаблица

| № п/п | Результат полевых работ | Характеристика дефектов |
|-------|---|---|
| 1. |  | <p>Начало а/м дороги. Пластические деформации покрытия (колеиность).</p> |
| 2. |  | <p>Пластические деформации дорожного покрытия. Отсутствие обочин.</p> |
| 3. |  | <p>Искажения профиля дорожного полотна множественными углублениями.</p> |
| 4. |  | <p>Отсутствие обочин. Растительность с обеих сторон дороги высотой более 15 см.</p> |

| № п/п | Результат полевых работ | Характеристика дефектов |
|-------|---|--|
| 5. |  | <p>Пластические деформации дорожного покрытия. Отсутствие обочин.</p> |
| 6. |  | <p>Пластические деформации покрытия (колеиность). Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до проезжей части менее 1,5 м, что не соответствует требованиям ПУЭ 7.</p> |
| 7. |  | <p>Пластические деформации покрытия (колеиность). Зарастание проезжей части.</p> |
| 8. |  | <p>Конец а/м дороги. Отсутствие обочин. Зарастание проезжей части.</p> |

2.2. Оценка технического состояния автомобильной дороги 2

Таблица 2.1

Техническая характеристика

| № п/п | Характеристика автомобильной дороги | Ед. изм. | Значение |
|-------|-------------------------------------|----------|----------------------|
| 1. | Протяженность | м | 516 |
| 2. | Ширина | м | 3,0 |
| 3. | Дефекты | – | Присутствуют |
| 4. | Тип покрытия | – | Переходный (ПГС) |
| 5. | Толщина покрытия | см | - |
| 6. | Состояние покрытия | – | Неудовлетворительное |

Таблица 2.2

Точки изменения уклона

| № п/п | Участок, км | Продольный уклон, ‰ | Поперечный уклон, ‰ |
|-------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1. | 0,000 – 0,145 | +22 | +16 |
| 2. | 0,145 – 0,298 | +32 | +16 |
| 3. | 0,298 – 0,383 | +26 | +12 |
| 4. | 0,383 – 0,441 | +30 | +6 |
| 5. | 0,441 – 0,516 | +34 | -16 |

Автомобильная дорога 2 расположена в деревне Выбье МО «Усть-Лужское сельское поселение». Начинается от автомобильной дороги общего пользования регионального значения 41К-109 «Лужицы - Первое Мая». Общая протяженность а/м дороги составляет 516 м. Проезжая часть дороги имеет дорожную одежду переходного типа – ПГС. Участок автомобильной дороги имеет одну полосу движения, ширина дороги составляет 3,0 м. Обочины отсутствуют.

По результатам визуального и инструментального обследования на протяжении а/м дороги были выявлены различные дефекты (см. табл. 2.3):

- Отсутствие обочин;
- Растительность с обеих сторон дороги;
- Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до проезжей части менее 1,5 м, что не соответствует требованиям ПУЭ 7.

Эксплуатационное состояние данного участка дороги – неудовлетворительное, необходим ремонт и укрепление покрытия. На дороге отсутствует освещение. Обочины отсутствуют. Водоотвод естественный – по рельефу.

Таблица 2.3

Фототаблица

| № п/п | Результат полевых работ | Характеристика дефектов |
|-------|--|--|
| 1. |  | Отсутствие обочины. Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до проезжей части менее 1,5 м, что не соответствует требованиям ПУЭ 7. |
| 2. |  | Отсутствие обочин. Растительность с обеих сторон дороги. |

2.3. Оценка технического состояния автомобильной дороги 3

Таблица 3.1

Техническая характеристика

| № п/п | Характеристика автомобильной дороги | Ед. изм. | Значение |
|-------|-------------------------------------|----------|----------------------|
| 1. | Протяженность | м | 157 |
| 2. | Ширина | м | 4,0 |
| 3. | Дефекты | – | Присутствуют |
| 4. | Тип покрытия | – | Переходный (ПГС) |
| 5. | Толщина покрытия | см | – |
| 6. | Состояние покрытия | – | Неудовлетворительное |

Таблица 3.2

Точки изменения уклона

| № п/п | Участок, км | Продольный уклон, ‰ | Поперечный уклон, ‰ |
|-------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1. | 0,000 – 0,035 | -22 | -12 |
| 2. | 0,035 – 0,081 | -16 | -12 |
| 3. | 0,081 – 0,112 | -14 | -10 |
| 4. | 0,112 – 0,157 | -8 | -6 |

Автомобильная дорога 3 расположена в деревне Выбье МО «Усть-Лужское сельское поселение». Начинается от автомобильной дороги общего пользования регионального значения 41К-109 «Лужицы - Первое Мая». Общая протяженность а/м дороги составляет 157 м. Проезжая часть дороги имеет дорожную одежду переходного типа – ПГС. Обочины не укреплены. Участок автомобильной дороги имеет одну полосу движения, ширина дороги составляет 4,0 м. Поверхность дороги имеет сильные пластические деформации, которые могут вызывать застой дождевой воды на проезжей части.

По результатам визуального и инструментального обследования на протяжении а/м дороги были выявлены различные дефекты (см. табл. 3.3):

- Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до проезжей части менее 1,5 м, что не соответствует требованиям ПУЭ 7;
- Пластические деформации дорожного профиля;
- Искривление профиля в виде впадин, углублений;
- Отсутствие обочин.

Эксплуатационное состояние данного участка дороги – неудовлетворительное, необходим ремонт и укрепление покрытия. Обочины отсутствуют. Водоотвод естественный – по рельефу.

Таблица 3.3

Фототаблица

| № п/п | Результат полевых работ | Характеристика дефектов |
|-------|---|--|
| 1. |  | <p>Начало а/м дороги. Искажение профиля в виде впадин, углублений. Отсутствие обочин.</p> |
| 2. |  | <p>Пластические деформации дорожного покрытия. Отсутствие обочин.</p> |
| 3. |  | <p>Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до проезжей части менее 1,5 м, что не соответствует требованием ПУЭ 7. Искажение профиля в виде впадин, углублений.</p> |
| 4. |  | <p>Конец а/м дороги. Искажение профиля в виде впадин, углублений. Отсутствие обочин.</p> |

2.4. Оценка технического состояния автомобильной дороги 4

Таблица 4.1

Техническая характеристика

| № п/п | Характеристика автомобильной дороги | Ед. изм. | Значение |
|-------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 7. | Протяженность | м | 253 |
| 8. | Ширина | м | 3,0 |
| 9. | Дефекты | – | Присутствуют |
| 10. | Тип покрытия | – | Низший (грунт естественный) |
| 11. | Толщина покрытия | см | – |
| 12. | Состояние покрытия | – | Неудовлетворительное |

Таблица 4.2

Точки изменения уклона

| № п/п | Участок, км | Продольный уклон, ‰ | Поперечный уклон, ‰ |
|-------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1. | 0,000 – 0,056 | -22 | +22 |
| 2. | 0,056 – 0,101 | -36 | +18 |
| 3. | 0,101 – 0,145 | -28 | +26 |
| 4. | 0,145 – 0,196 | -22 | +26 |
| 5. | 0,196 – 0,253 | -20 | +20 |

Автомобильная дорога 4 расположена в деревне Выбье МО «Усть-Лужское сельское поселение». Общая протяженность а/м дороги составляет 253 м. Проезжая часть дороги имеет дорожную одежду низшего типа – естественный грунт. Автомобильная дорога имеет одну полосу движения, ширина дороги составляет 3,0 м. Обочины отсутствуют. Поверхность дороги имеет сильные пластические деформации, которые могут вызывать застой дождевой воды на проезжей части.

По результатам визуального и инструментального обследования на протяжении а/м дороги были выявлены различные дефекты (см. табл. 4.3):

- Отсутствие обочин;
- Заращение проезжей части;
- Пластические деформации (колейность).

Эксплуатационное состояние данного участка дороги – неудовлетворительное, необходим ремонт и укрепление покрытия. Обочины отсутствуют. Водоотвод естественный – по рельефу.

Таблица 4.3

Фототаблица

| № п/п | Результат полевых работ | Характеристика дефектов |
|-------|---|--|
| 1. |  | <p>Пластические деформации (колеиность). Растительность на проезжей части и с обеих сторон дороги высотой более 15 см.</p> |
| 2. |  | <p>Пластические деформации (колеиность). Зарастание проезжей части. Отсутствие обочин.</p> |
| 3. |  | <p>Зарастание проезжей части. Отсутствие обочин.</p> |
| 4. |  | <p>Пластические деформации (колеиность). Растительность с обеих сторон дороги высотой более 15 см.</p> |

2.5. Оценка технического состояния автомобильной дороги 5

Таблица 5.1

Техническая характеристика

| № п/п | Характеристика автомобильной дороги | Ед. изм. | Значение |
|-------|-------------------------------------|----------|----------------------|
| 1. | Протяженность | м | 392 |
| 2. | Ширина | м | 3,0 |
| 3. | Дефекты | – | Присутствуют |
| 4. | Тип покрытия | – | Переходный (ПГС) |
| 5. | Толщина покрытия | см | – |
| 6. | Состояние покрытия | – | Неудовлетворительное |

Таблица 5.2

Точки изменения уклона

| № п/п | Участок, км | Продольный уклон, ‰ | Поперечный уклон, ‰ |
|-------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1. | 0,000 – 0,056 | -22 | +16 |
| 2. | 0,056 – 0,101 | -18 | +22 |
| 3. | 0,101 – 0,145 | -20 | +16 |
| 4. | 0,145 – 0,196 | -24 | +16 |
| 5. | 0,196 – 0,233 | -22 | +14 |
| 6. | 0,233 – 0,298 | -20 | +18 |
| 7. | 0,298 – 0,392 | -18 | +16 |

Автомобильная дорога 5 расположена в деревне Выбье МО «Усть-Лужское сельское поселение». Начинается от автомобильной дороги 1. Общая протяженность а/м дороги составляет 392 м. Проезжая часть дороги имеет дорожную одежду переходного типа – ПГС. Автомобильная дорога имеет одну полосу движения, ширина дороги составляет 3,0 м. Обочины отсутствуют. Поверхность дороги имеет пластические деформации, которые могут вызывать застой дождевой воды на проезжей части.



По результатам визуального и инструментального обследования на протяжении а/м дороги были выявлены различные дефекты (см. табл. 4.3):

- Отсутствие обочин;
- Пластические деформации (колеиность);
- Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до проезжей части менее 1,5 м.

Эксплуатационное состояние данного участка дороги – неудовлетворительное, необходим ремонт и укрепление покрытия. Обочины отсутствуют. Водоотвод естественный – по рельефу.

Таблица 5.3

Фототаблица

| № п/п | Результат полевых работ | Характеристика дефектов |
|----------|---|--|
| 1. |  | <p>Начало а/м дороги. Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до проезжей части менее 1,5 м, что не соответствует требованиям ПУЭ 7.</p> |
| 2. |  | <p>Искажение профиля в виде впадин, углублений. Отсутствие обочин.</p> |
| 3. |  | <p>Пластические деформации (колейность). Отсутствие обочин.</p> |
| 4. |  | <p>Конец а/м дороги. Отсутствие обочин.</p> |

3. ВЫВОД

Целью работы является диагностика и оценка технического состояния автомобильной дороги в д. Выбье. Выбье — деревня в муниципальном образовании «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

3.1 Автомобильная дорога 1

Автомобильная дорога 1 расположена в деревне Выбье МО «Усть-Лужское сельское поселение». Общая протяженность дороги составляет 2316 м. По всей протяженности имеет 27 примыканий. Существующие примыкания представлены съездами, имеющие в основном угол пересечения 90 град. и разную ширину проезжей части. Проезжая часть дороги имеет дорожную одежду переходного типа (песчано-гравийная смесь) и низшего типа (естественный грунт).

По результатам диагностики и оценки состояния дорог в процессе эксплуатации выявлены, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию и, руководствуясь «Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», определены виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.

Эксплуатационное состояние данного участка дороги – неудовлетворительное. В результате визуального и инструментального обследований были выявлены дефекты:

- Отсутствие обочин;
- Пластическая деформация покрытия;
- Растительность с обеих сторон дороги высотой более 15 см;
- Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до проезжей части менее 1,5 м, что не соответствует требованиям ПУЭ 7.

Необходимо укрепление покрытия участка, проведение мероприятий по укреплению обочин.

3.2 Автомобильная дорога 2

Автомобильная дорога 2 расположена в деревне Выбье МО «Усть-Лужское сельское поселение». Общая протяженность а/м дороги составляет 516 м. По всей протяженности имеет 8 примыканий. Существующие примыкания представлены съездами, имеющие в основном угол пересечения 90 град и разную ширину проезжей части. Преобладающий тип покрытия – грунт естественный.

По результатам диагностики и оценки состояния дорог в процессе эксплуатации выявлены, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию и, руководствуясь «Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», определены виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.

Эксплуатационное состояние данного участка дороги – неудовлетворительное. В результате визуального и инструментального обследований были выявлены дефекты:

- Отсутствие обочин;
- Растительность с обеих сторон дороги;

- Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до проезжей части менее 1,5 м, что не соответствует требованиям ПУЭ 7.

Необходимо укрепление покрытия участка, проведение мероприятий по укреплению обочин.

3.3 Автомобильная дорога 3

Автомобильная дорога 3 расположена в деревне Выбье МО «Усть-Лужское сельское поселение». Общая протяженность а/м дороги составляет 157 м. По всей протяженности имеет 3 примыканий. Существующие примыкания представлены съездами, имеющие в основном угол пересечения 90 град и разную ширину проезжей части. Преобладающий тип покрытия – ПГС.

Эксплуатационное состояние данного участка дороги – неудовлетворительное. В результате визуального и инструментального обследований были выявлены дефекты:

- Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до проезжей части менее 1,5 м, что не соответствует требованиям ПУЭ 7;
- Пластические деформации дорожного профиля;
- Искажение профиля в виде впадин, углублений;
- Отсутствие обочин.

Необходимо укрепление покрытия участка, проведение мероприятий по укреплению обочин.

3.4 Автомобильная дорога 4

Автомобильная дорога 4 расположена в деревне Выбье МО «Усть-Лужское сельское поселение». Общая протяженность а/м дороги составляет 253 м. По всей протяженности имеет 6 примыканий. Существующие примыкания представлены съездами, имеющие в основном угол пересечения 90 град и разную ширину проезжей части. Преобладающий тип покрытия – грунт естественный.

Эксплуатационное состояние данного участка дороги – неудовлетворительное. В результате визуального и инструментального обследований были выявлены дефекты:

- Отсутствие обочин;
- Заращение проезжей части;
- Пластические деформации (колейность).

Покрытие участка – естественный грунт, он является низким типом дорожных одежд, по причине этого участок подвержен сильным пластическим деформациям. Во избежание этого необходимо проводить работы по укреплению грунта с помощью геосетки.

3.5 Автомобильная дорога 5

Автомобильная дорога 5 расположена в деревне Выбье МО «Усть-Лужское сельское поселение». Общая протяженность а/м дороги составляет 392 м. По всей протяженности имеет 7 примыканий. Существующие примыкания представлены съездами, имеющие в основном угол пересечения 90 град и разную ширину проезжей части. Преобладающий тип покрытия – ПГС.

Эксплуатационное состояние данного участка дороги – неудовлетворительное. В результате визуального и инструментального обследований были выявлены дефекты:

- Отсутствие обочин;
- Заращение проезжей части;
- Пластические деформации (колейность).

Необходимо укрепление покрытия участка, проведение мероприятий по укреплению обочин.

Приложение 1. Свидетельства измерительного оборудования



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области» (ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова») 410063, г. Саратов, ул. Тверская, 51А, тел: (845-2) 63-26-09, факс: 63-24-26, E-mail: scsm@gosmetra.ru, www.gosmetra.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.311232, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 20.07.2015 г., бессрочный

 **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 381700**

Действительно до 11.07.2020 г.

Средство измерений курвиметр дорожный тип КП-230м РДТ
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

рег. № 51836-12

заводской (серийный) номер 19182

в составе _____

номер знака предыдущей поверки _____

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с СНПЦ 134.00.00.000 МП
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: см. на обороте
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающей среды 22 °С
перечень влияющих факторов

относительная влажность воздуха 58 % атмосферное давление 100,2 кПа
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
использовать зачеркнуть
пригодным к применению.

Знак поверки: 

начальник отдела _____ Юмашев Дмитрий Александрович
подпись фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель _____ Переходенко Татьяна Юрьевна
подпись фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки 12.07.2019 г.

стр. 1 из 2

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

(приводят в соответствии с требованиями пункта 43 Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденного приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 2 июля 2015 г. №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» в форме рекомендуемой метрологической поверки, а в случае отсутствия рекомендаций — в произвольной форме)

средства поверки: рулетка измерительная металлическая тип PR 100/5 зав.№155

Наименование заказчика

АО «СНПЦ РДТ»

наименование юридического (физического) лица

стр. 2 из 2



**Научно-производственное частное унитарное предприятие «АНТОК»
(УП «АНТОК»)**

г. Минск, ул. Академика Купревича 5, корп. 3, комн. 25
тел./факс. +375(17)288 90 93, +375(17)334 91 99, моб. +375(29)314 56 94
e-mail: antok@list.ru www.antok.by

Аттестат аккредитации ВУ/112 02.3.0.0227 от 20 апреля 2014 г.
действителен до 20 апреля 2024 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 237-03

Дата поверки «16» мая 2019 г.
Действительно до «16» мая 2020 г.

Рейка дорожная универсальная
наименование средства измерения

№ 5359

Тип РДУ-АНДОР

Диапазон измерений 0 – 3000 мм; 0 – 100 %

Класс точности (погрешность) $[\Delta] = 0,2 \text{ мм}; [\Delta] = \pm 3 \%$

Владелец УП «Анток»

**На основании результатов поверки средство измерений признано
годным и допускается к применению.**

Место оттиска поверительного клейма

Поверитель


подпись




С.А. Шимчик
расшифровка подписи

1 Исходный эталон Линейка поверочная ШМ-0-3000-Ш ГОСТ 8026-92,
№52, отклонение от прямолинейности $\Delta = 12$ мкм; Меры длины концевые
плоскопараллельные (эталонный набор № 1), №14041; Квадрант
оптический КО-60 ГОСТ 14967-80, №842295, $\Delta = \pm 30''$;
Микроскоп БМИ-1Ц ГОСТ 8074-82, №822316 $\Delta = \pm 3$ мкм.

2 Методика поверки МРБ МП.1828-2008

3 Результаты поверки (при необходимости) Соответствует требованиям
МРБ МП.1828-2008



Поверитель


ПОДПИСЬ

*Настоящее свидетельство подтверждает прослеживаемость измерений,
выполняемых с помощью данного средства измерений, к единицам SI,
которые воспроизводятся национальными эталонами*

УП «АНТОК» г. Минск, ул. Академика Купревича 5, корп. 3, комн. 25
тел./факс. +375(17)288 90 93, +375(17)334 91 99, моб. +375(29)314 56 94